

Objednatel : **SV Na Slatince 3278/5**
Na Slatince 3278/5, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 28549503
SVJ domu Na Slatince 3279/3
Na Slatince 3279/3, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
IČ: 28886291
SVJ domu Na Slatince 3284/1
Na Slatince 3284/1, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
IČ: 29002958

Vyřizuje : **Vaše domy, s.r.o.**
Ing. Pavel Macháček
Tel.: +420 736 532 267
E-mail: pmachacek@vasedomy.cz

Objekt : **Bytový dům Na Slatince 3278/5, 3279/3, 3284/1**
Na Slatince 3278/5, 3279/3, 3284/1,
106 00 Praha 10 - Záběhlice

Zpracoval : p. Tomáš Praveček
Datum : 31.08.2025

Datum kontroly : 21.08.2025
Datum příští kontroly : 21.08.2026

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení

Požárně bezpečnostní zařízení	:	Požární ucpávky prostupů technologií
Systém požárních ucpávek	:	Hilti ČR spol. s.r.o., Uhřetěveská 734, 252 43 Průhonice
	:	Dunamenti CZ s.r.o., Ratajská 1274, 190 16 Praha 9
	:	Promat s.r.o., V.P.Čkalova 22/784, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
Požární odolnost	:	EI 60-90

Výše uvedené požárně bezpečnostní zařízení bylo kontrolováno v souladu s požadavky § 7 vyhlášky MV 246/2001 Sb. a ve znění pozdější platných předpisů.

Revize a kontrola provozuschopnosti se vztahuje výhradně na uvedené požárně bezpečnostní zařízení. Soupis kontrolovaných protipožárních ucpávek je součástí projektové dokumentace skutečného provedení stavby daného objektu. Při dodatečném zásahu do kontrolovaného požárně bezpečnostního zařízení zaniká platnost kontroly provozuschopnosti tohoto zařízení.

Po odstranění závad je zařízení funkční a provozuschopné
– uvedené závady je nutné odstranit v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 31.10.2025)

Všeobecné závady:

- Požární ucpávky jsou instalovány do zateplovacího systému (není požárně dělící konstrukce)
- Identifikační štítky nejsou řádně vyplněny dle vyhl. 23/2008 Sb.

Přílohy :

- 1 – Soupis závad požárních ucpávek
- 2 – Fotodokumentace závad v elektronické podobě
- 3 – Osvědčení fa. Hilti ČR spol. s.r.o. – č. RB-20240109/01 1/1
- 4 – Osvědčení fa. Dunamenti CZ s.r.o. – č. 274
- 5 – Osvědčení fa. Promat s.r.o. – č. 230608 - 185098

Kontrolu provedl: p. Tomáš Praveček, Z – OZO – 31 / 2012



Objednatel:

Pořad. číslo	Ident.číslo	Umístění	Strop	Stěna	Typ instalace	Rozměr v mm	Použitý systém	Výsledek kontroly	Zjištěné závady/ poznámka	Fotodokumentace č.
1	X	OBJ B 1PP / garáže - strop	X		ZTI - potrubí plast	1x ø 125	Hilti CP 611A	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál + PU nesplňuje celistvost E)	2
2	X	OBJ B 1PP / garáže - strop	X		ZTI - potrubí plast	2x ø 125	Hilti CP 648E,670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka poškozena - (PU nesplňuje celistvost E)	3
3	X	OBJ B 1PP / diesel - garáže		X	Elektro - el. chránička	1x ø 100	Hilti CP 606,611A	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	4
4	X	OBJ B 1PP / diesel - strop	X		ZTI - potrubí plast	1x ø 125	Hilti CP 648E,670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (PU chybně namontována)	5
5	X	OBJ B 1PP / diesel - chodba		X	Elektro - el. chránička	1x ø 100	Hilti CP 670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	6
6	X	OBJ B 1PP / schodiště CHUC / strojovna VZT		X	Elektro - el. chránička	2x ø 20	Hilti CP 670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	7
7	X	OBJ B 1PP / strojovna VZT / garáže		X	Elektro - el. chránička	6x ø 20	Hilti CP 670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	8
8	X	OBJ B 1PP / strojovna VZT / strop (IŠ)		X	ZTI - potrubí plast	3x ø 125	Hilti CP 648E,670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka poškozena - (PU nesplňuje celistvost E)	9-11
9	X	OBJ B 1PP / strojovna VZT / strop (IŠ)		X	ZTI - potrubí plast	9x do ø 50	Hilti CP 648E,670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka poškozena - (PU nesplňuje celistvost E)	
10	X	OBJ B 1PP / strojovna VZT / garáže		X	ZTI - potrubí plast	1x ø 125	Hilti CP 648E,670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka poškozena - (PU nesplňuje celistvost E)	
11	44	OBJ B 1PP / HUV - garáže		X	Elektro - el. chránička	1x ø 100	Hilti CP 606,611A	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	12
12	45	OBJ B 1PP / HUV - garáže		X	Elektro - el. chránička	2x ø 70	Hilti CP 606,611A	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	13
13	X	OBJ B 1PP / HUV - garáže		X	ZTI - potrubí plast	7x do ø 125	Hilti CP 648E,670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (PU provedena pouze z jedné strany PDK)	14
14	X	OBJ B 1PP / HUV - garáže		X	ZTI - potrubí kov	12x do ø 120	Hilti CP 670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (PU provedena pouze z jedné strany PDK)	
15	X	OBJ B 1PP / HUV - garáže		X	ZTI - potrubí kov	4x do ø 200	Hilti CP 670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (PU provedena pouze z jedné strany PDK)	
16	X	OBJ B 1PP / garáže - strop (IŠ)		X	ZTI - potrubí plast	3x ø 125	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	26
17	X	OBJ B 1PP / garáže - strop (IŠ)		X	ZTI - potrubí plast	6x do ø 50	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	27
18	X	OBJ B 1PP / garáže - strop (IŠ)		X	ZTI - potrubí plast	1x ø 125	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	28
19	X	OBJ B 1PP / garáže - strop (IŠ)		X	ZTI - potrubí plast	4x do ø 50	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	29
20	X	OBJ B 1PP / garáže - strop (IŠ)		X	ZTI - potrubí plast	1x ø 110	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	
21	X	OBJ B 1PP / garáže - strop (IŠ)		X	ÚT - potrubí kov + izol.	10x do ø 80	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	
22	X	OBJ B 1PP / garáže - strop (IŠ)		X	ZTI - potrubí plast	3x do ø 110	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	30-31
23	X	OBJ B 1PP / garáže - strop (IŠ)		X	ZTI - potrubí plast	1x ø 110	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	
24	X	OBJ B 1PP / garáže - strop (IŠ)		X	ZTI - potrubí plast	3x ø 50	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	
25	X	OBJ B 1PP / garáže - strop (IŠ)		X	ZTI - potrubí plast	1x ø 110	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	33
26	X	OBJ B 1PP / garáže - strop (IŠ)		X	ZTI - potrubí plast	3x ø 50	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	
27	X	OBJ B 2PP / garáže - strojovna VZT		X	VZT	800x450	Hilti CP 670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka poškozena - (PU nesplňuje celistvost E)	34
28	X	OBJ B 2PP / garáže - strop	X		ZTI - potrubí plast + iz.	3x ø 90	Hilti CP 670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál + nesplňuje celistvost E)	37
29	X	OBJ B 2PP / garáže - strop	X		ZTI - potrubí plast + iz.	3x ø 90	Hilti CP 670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál + nesplňuje celistvost E)	38
30	X	OBJ B 2PP / garáže - strop	X		ZTI - potrubí plast + iz.	3x ø 90	Hilti CP 670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál + nesplňuje celistvost E)	39
31	X	OBJ B 2PP / garáže - strop	X		ZTI - potrubí plast + iz.	3x ø 90	Hilti CP 670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál + nesplňuje celistvost E)	40
32	X	OBJ B 2PP / garáže - chodba u výměníku		X	ÚT - potrubí kov + izol.	1x ø 75	Hilti CP 648E,670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka poškozena - (PU nesplňuje celistvost E)	41
33	X	OBJ B 2PP / garáže - chodba u výměníku		X	Elektro - el. chránička	1x ø 20	Hilti CP 670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	42
34	X	OBJ B 2PP / chodba u výměníku - výměník		X	Elektro - el. chránička	3x ø 20	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	43
35	120	OBJ B 2PP / chodba u výměníku - sklepy		X	ZTI - potrubí plast + iz.	4x ø 100	Hilti CP 670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	44
36	X	OBJ B 2PP / garáže - strop		X	Elektro - el. chránička	3x ø 20	Hilti CP 673	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	45
37	X	OBJ B 2PP / garáže - strop		X	Elektro - el. chránička	1x ø 20	Hilti CP 673	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	46
38	X	OBJ B 2PP / garáže - strop		X	Elektro - el. chránička	1x ø 20	Hilti CP 673	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	47

Osvědčení

Systém protipožární ochrany

Číslo osvědčení: RB-20240109/01 1/1

Platnost do: 08.01.2026

Společnost: MARPEK.CZ servis s.r.o.
K Vechtru 74
267 18 "Vysoký Újezd, Kozolupy"

IČO: 02223341

Osvědčení bylo vystaveno na základě absolvovaného
Školení protipožárních systémů pasivní požární ochrany Hilti.

Proškolení proběhlo v souladu s platnými zkušebními protokoly schválenými autorizovanou osobou AO 204 a AO 216 dle zákona č.22/1997Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Toto osvědčení opravňuje proškolené k používání materiálů Hilti, pouze při dodržení technologických postupů a údajů v katalogu v návaznosti na vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Osvědčení se vztahuje na aplikaci protipožárních systémů Hilti a jejich kontrolu pro kabelové trasy, potrubí, stavební spáry a protipožární nástřiky nebo nátěry kabelů, při dodržení všech požadavků vyhlášky č.246/2001 Sb.

Firma se zavazuje dodržovat technologická ustanovení a souhlasí s možností kontroly ze strany Hilti na provedených akcích realizovaných Hilti systémy.

Účastníci školení:

Peter Ďurika, 1979

Jan Dvořák, 1969

Tomáš Praveček, 1981

Školitel:
Bílek Rene

Hilti ČR spol.s r.o.
Uhřetěveská 734
252 43 Průhonice
Praha -západ
-4-

Hilti ČR spol. s r.o. Uhřetěveská 734, 252 43 Průhonice,
IČO: 416 93 132



Osvědčení

Osvědčení bylo vystaveno na základě absolvovaného školení na aplikaci pasivní požární ochrany systémy firmy

Mercor Dunamenti Zrt.

Proškolení proběhlo v souladu s platnými zkušebními protokoly a dle zákona 22/97 Sb. , ve znění pozdějších novel a nařízení vlády MV č.163/2002 Sb. včetně jeho dodatků.

Osvědčení se vztahuje na provádění protipožární zabezpečení prostupů instalací požárně dělicími konstrukcemi (kabely a kabelové svazky, trubky kovové a plastové, stavební spáry, slepé ucpávky a nátěry kabelů, ošetření ocelových konstrukcí) na celém území České republiky systémy Dunamenti. Proškolená firma se zavazuje dodržovat technologickou kázeň v souladu s technologickými předpisy a souhlasí s možností kontroly ze strany fy. Dunamenti na prováděných akcích.

Proškolená firma má oprávnění ke kontrole systémů fy. Dunamenti v rámci vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Firma:

MARPEK.CZ servis s.r.o.
K Vechtru 74
26716 Kozolupy – Vysoký Újezd
IČ: 02223341
Dič: CZ02223341

Číslo osvědčení:

274

Proškolení pracovníci

Jan Dvořák	13.3.1969			
Tomáš Praveček	15.9.1981			
Peter Ďurika	9.2.1979			

Platnost certifikátu je 3 roky od doby vystavení

V Praze dne: 12.1.2025

DUNAMENTI CZ s.r.o.
Ratajská 1274, Praha 9, 190 16
Česká republika
IČO: 241 92 937, DIČ: CZ241 92 937
- 2 -

Dunamenti CZ s.r.o.

Sídlo : Ratajská 1274, Praha 9, 190 16, e.mail: info@dunamenti.cz
Jednatel: Martin Fitzner, mobil: 00420 777 282 966, email: martin.fitzner@dunamenti.cz

**O S V Ě D Ě N Í****230608 - 185098****Promat s.r.o.**

Evropská 11/2758
160 00 Praha 6 - Dejvice
T +420 224 390 811
F +420 233 333 576
E promat@promatpraha.cz
www.promatpraha.cz

Potvrzujeme tímto, že jsme dne 08.06.2023 proškolili osoby:

Tomáš Praveček

pro společnost

MARPEK.CZ servis s.r.o.

K Vechtru 74
267 16 Vysoký Újezd - Kozolupy
IČ: 02223341

pro provádění pravidelných kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení
- protipožárních konstrukcí Promat a Intumex
(při splnění podmínek stanovených zák.č. 133/1985 Sb. v platném znění
a vyhl. č. 246/2001 Sb. v platném znění)

Proškolení platí pro celý systém protipožárních konstrukcí Promat a Intumex.

K tomuto protokolu bylo vydáno razítko s ev.č. 230608-649

Školení provedl a veškerou technickou dokumentaci předal proškolené osobě
Emil Janek (+420 602 282 722).

Platnost tohoto protokolu je do 08.06.2026

Promat s.r.o.
Evropská 11/2758
160 00 Praha 6 - Dejvice
Česká republika

V Praze dne 08.06.2023