

Objednatel : **SV Na Slatince 3278/5**
Na Slatince 3278/5, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
IČ: 28549503
SVJ domu Na Slatince 3279/3
Na Slatince 3279/3, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
IČ: 28886291
SVJ domu Na Slatince 3284/1
Na Slatince 3284/1, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
IČ: 29002958

Vyřizuje : **pí. Diana Stuchlíková**
Tel.: 606 642 054
E-mail: slatinkaa@seznam.cz

Objekt : **Bytový dům Na Slatince 3278/5, 3279/3, 3284/1**
Na Slatince 3278/5, 3279/3, 3284/1,
106 00 Praha 10 - Záběhlice

Zpracoval : p. Tomáš Praveček
Datum : 31.08.2023

Datum kontroly : 28.08.2023
Datum příští kontroly : 28.08.2024

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení

Požárně bezpečnostní zařízení	:	Požární ucpávky prostupů technologií
Systém požárních ucpávek	:	Hilti ČR spol. s.r.o., Uhřetěveská 734, 252 43 Průhonice
	:	Dunamenti CZ s.r.o., Ratajská 1274, 190 16 Praha 9
	:	Promat s.r.o., V.P.Čkalova 22/784, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
Požární odolnost	:	EI 60-90

Výše uvedené požárně bezpečnostní zařízení bylo kontrolováno v souladu s požadavky § 7 vyhlášky MV 246/2001 Sb. a ve znění pozdější platných předpisů.

Revize a kontrola provozuschopnosti se vztahuje výhradně na uvedené požárně bezpečnostní zařízení. Soupis kontrolovaných protipožárních ucpávek je součástí projektové dokumentace skutečného provedení stavby daného objektu. Při dodatečném zásahu do kontrolovaného požárně bezpečnostního zařízení zaniká platnost kontroly provozuschopnosti tohoto zařízení.

Po odstranění závad je zařízení funkční a provozuschopné
– uvedené závady je nutné odstranit v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 30.11.2023)

Všeobecné závady:

- Požární ucpávky jsou instalovány do zateplovacího systému (není požárně dělící konstrukce)
- Identifikační štítky nejsou řádně vyplněny dle vyhl. 23/2008 Sb.

Přílohy :

- 1 – Soupis závad požárních ucpávek
- 2 – Fotodokumentace závad v elektronické podobě
- 3 – Osvědčení fa. Hilti ČR spol. s.r.o. – č. AH-20220117/02 1/1
- 4 – Osvědčení fa. Dunamenti CZ s.r.o. – č. 274
- 5 – Osvědčení fa. Promat s.r.o. – č. 230608 - 185098

Kontrolu provedl: p. Tomáš Praveček, Z – OZO – 31 / 2012



Objednatel:

Pořad. číslo	Ident.číslo	Umístění	Strop	Stěna	Typ instalace	Rozměr v mm	Použitý systém	Výsledek kontroly	Zjištěné závady / poznámka	Fotodokumentace č.
1	X	OBJ B 1PP / garáže - strop	X		ZTI - potrubí plast	1x ø 125	Hilti CP 611A	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál + PU nesplňuje celistvost E)	2
2	X	OBJ B 1PP / garáže - strop	X		ZTI - potrubí plast	2x ø 125	Hilti CP 648E,670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka poškozena - (PU nesplňuje celistvost E)	3
3	X	OBJ B 1PP / diesel - garáže		X	Elektro - el. chránička	1x ø 100	Hilti CP 606,611A	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	4
4	X	OBJ B 1PP / diesel - strop	X		ZTI - potrubí plast	1x ø 125	Hilti CP 648E,670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (PU chybně namontována)	5
5	X	OBJ B 1PP / diesel - chodba		X	Elektro - el. chránička	1x ø 100	Hilti CP 670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	6
6	X	OBJ B 1PP / schodiště CHUC / strojovna VZT			Elektro - el. chránička	2x ø 20	Hilti CP 670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	7
7	X	OBJ B 1PP / strojovna VZT / garáže		X	Elektro - el. chránička	6x ø 20	Hilti CP 670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	8
8	X	OBJ B 1PP / strojovna VZT / strop (IŠ)			ZTI - potrubí plast	3x ø 125	Hilti CP 648E,670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka poškozena - (PU nesplňuje celistvost E)	9-11
9	X	OBJ B 1PP / strojovna VZT / strop (IŠ)	X		ZTI - potrubí plast	9x do ø 50	Hilti CP 648E,670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka poškozena - (PU nesplňuje celistvost E)	
10	X	OBJ B 1PP / strojovna VZT / garáže		X	ZTI - potrubí plast	1x ø 125	Hilti CP 648E,670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka poškozena - (PU nesplňuje celistvost E)	12
11	44	OBJ B 1PP / HUV - garáže		X	Elektro - el. chránička	1x ø 100	Hilti CP 606,611A	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	13
12	45	OBJ B 1PP / HUV - garáže		X	Elektro - el. chránička	2x ø 70	Hilti CP 606,611A	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	
13	X	OBJ B 1PP / HUV - garáže		X	ZTI - potrubí plast	7x do ø 125	Hilti CP 648E,670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (PU provedena pouze z jedné strany PDK)	14
14	X	OBJ B 1PP / HUV - garáže		X	ZTI - potrubí kov	12x do ø 120	Hilti CP 670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (PU provedena pouze z jedné strany PDK)	
15	X	OBJ B 1PP / HUV - garáže		X	ZTI - potrubí kov	4x do ø 200	Hilti CP 670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (PU provedena pouze z jedné strany PDK)	15
16	X	OBJ C 1PP / garáže - strop		X	ZTI - potrubí plast	1x ø 110	Hilti CP 648E,670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (PU chybně namontována)	16
17	X	OBJ C 1PP / garáže - strop	X		ZTI - potrubí plast	2x ø 50	Hilti CP 648E,670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka poškozena - (PU nesplňuje celistvost E)	17
18	X	OBJ C 1PP / garáže - schodiště CHUC		X	Elektro - el. chránička	2x ø 20	Hilti CP 606	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	18
19	X	OBJ C 1PP / el.místnost - garáže		X	ZTI - potrubí kov + izol.	1x ø 100	Hilti CP 606,611A	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	19
20	X	OBJ C 1PP / el.místnost - garáže		X	ZTI - potrubí kov + izol.	1x ø 40	Hilti CP 606,611A	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	19
21	X	OBJ C 1PP / el.místnost - IŠ		X	Elektro - el. chránička	1x do ø 50	Hilti CP 606,611A	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka poškozena - (PU nesplňuje celistvost E)	20
22	27	OBJ C 1PP / el.místnost - IŠ		X	Elektro - el. chránička	1x ø 100	Hilti CP 606,611A	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	21
23		OBJ C 1PP / el.místnost - garáže		X	Elektro - el. chránička	1x ø 100	Hilti CP 606,611A	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	22
24		OBJ C 1PP / el.místnost - garáže		X	Elektro - el. svazek	1x do ø 80	Hilti CP 606,611A	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka poškozena - (protaženy nové instalace, PU nesplňuje celistvost E)	
25	X	OBJ C 1PP / garáže - strop	X		UT - potrubí kov + izol.	2x ø 80	Hilti CP 648E,670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka poškozena - (PU nesplňuje celistvost E)	23
26	X	OBJ C 1PP / garáže - strop	X		ZTI - potrubí plast	1x ø 110	Hilti CP 648E,670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka poškozena - (PU nesplňuje celistvost E)	
27	X	OBJ C 1PP / garáže - strop	X		ZTI - potrubí plast	1x ø 110	Hilti CP 648E,670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka poškozena - (PU nesplňuje celistvost E)	24
28	X	OBJ C 1PP / garáže - skřípky		X	ZTI - potrubí plast	1x ø 125	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	25
29	X	OBJ B 1PP / garáže - strop (IŠ)	X		ZTI - potrubí plast	3x ø 125	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	26
30	X	OBJ B 1PP / garáže - strop (IŠ)	X		ZTI - potrubí plast	6x do ø 50	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	27
31	X	OBJ B 1PP / garáže - strop (IŠ)	X		ZTI - potrubí plast	1x ø 125	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	28
32	X	OBJ B 1PP / garáže - strop (IŠ)	X		ZTI - potrubí plast	4x do ø 50	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	
33	X	OBJ B 1PP / garáže - strop (IŠ)	X		ZTI - potrubí plast	1x ø 110	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	29
34	X	OBJ B 1PP / garáže - strop (IŠ)	X		UT - potrubí kov + izol.	10x do ø 80	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	30-31
35	X	OBJ B 1PP / garáže - strop (IŠ)	X		ZTI - potrubí plast	3x do ø 110	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	
36	X	OBJ B 1PP / garáže - strop (IŠ)	X		ZTI - potrubí plast	1x ø 110	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	32
37	X	OBJ B 1PP / garáže - strop (IŠ)	X		ZTI - potrubí plast	3x ø 50	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	
38	X	OBJ B 1PP / garáže - strop (IŠ)	X		ZTI - potrubí plast	1x ø 110	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	33
39	X	OBJ B 1PP / garáže - strop (IŠ)	X		ZTI - potrubí plast	3x ø 50	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	
40	X	OBJ B 2PP / garáže - strojovna VZT		X	VZT	800x450	Hilti CP 670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka poškozena - (PU nesplňuje celistvost E)	34
41	X	OBJ C 2PP / el.místnost - IŠ		X	Elektro - el. svazek	1x ø 20	Hilti CP 611A	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (PU chybně namontována)	35
42	X	OBJ C 2PP / garáže - strop	X		ZTI - potrubí plast	1x ø 200	Hilti CP 648E,670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	36
43	X	OBJ B 2PP / garáže - strop	X		ZTI - potrubí plast + iz.	3x ø 90	Hilti CP 670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál + nesplňuje celistvost E)	37
44	X	OBJ B 2PP / garáže - strop	X		ZTI - potrubí plast + iz.	3x ø 90	Hilti CP 670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál + nesplňuje celistvost E)	38
45	X	OBJ B 2PP / garáže - strop	X		ZTI - potrubí plast + iz.	3x ø 90	Hilti CP 670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál + nesplňuje celistvost E)	39
46	X	OBJ B 2PP / garáže - strop	X		ZTI - potrubí plast + iz.	3x ø 90	Hilti CP 670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál + nesplňuje celistvost E)	40
47	X	OBJ B 2PP / garáže - chodba u výměníku		X	UT - potrubí kov + izol.	1x ø 75	Hilti CP 648E,670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka poškozena - (PU nesplňuje celistvost E)	41
48	X	OBJ B 2PP / garáže - chodba u výměníku		X	Elektro - el. chránička	1x ø 20	Hilti CP 670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	42
49	X	OBJ B 2PP / chodba u výměníku - výměník		X	Elektro - el. chránička	3x ø 20	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	43
50	120	OBJ B 2PP / chodba u výměníku - sklepy		X	ZTI - potrubí plast + iz.	4x ø 100	Hilti CP 670+or.	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	44
51	X	OBJ B 2PP / garáže - strop		X	Elektro - el. chránička	3x ø 20	Hilti CP 673	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	45
52	X	OBJ B 2PP / garáže - strop		X	Elektro - el. chránička	1x ø 20	Hilti CP 673	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	46
53	X	OBJ B 2PP / garáže - strop		X	Elektro - el. chránička	1x ø 20	Hilti CP 673	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka nesplňuje TP výrobce (chybně zvolený materiál)	47
54	8/19	OBJ A 2PP / kolektro 1 - garáže		X	ZTI - potrubí plast	1x ø 50	Hilti CP 648E,673,670+orsil	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka mechanicky poškozena - nesplňuje celistvost E	48-50
55	X	OBJ C 2PP / rozvodna - garáže		X	Elektro - el. chránička	1x ø 20	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	51
56	X	OBJ A 2PP / rozvodna - instalační šachta		X	Elektro - el. chránička	1x ø 20	X	Zařízení nefunkční	Požární ucpávka není instalována	52

Osvědčení

Systém protipožární ochrany

Číslo osvědčení: AH-20220117/02 1/1

Platnost do: 12.01.2024

Společnost: MARPEK.CZ servis s.r.o.
Nemocniční 2630
276 01 Mělník

IČO: 02223341

Osvědčení bylo vystaveno na základě absolvovaného
Školení protipožárních systémů pasivní požární ochrany Hilti.

Proškolení proběhlo v souladu s platnými zkušebními protokoly schválenými autorizovanou osobou AO 204 a AO 216 dle zákona č.22/1997Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Toto osvědčení opravňuje proškolené k používání materiálů Hilti, pouze při dodržení technologických postupů a údajů v katalogu v návaznosti na vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Osvědčení se vztahuje na aplikaci protipožárních systémů Hilti a jejich kontrolu pro kabelové trasy, potrubí, stavební spáry a protipožární nástřiky nebo nátěry kabelů, při dodržení všech požadavků vyhlášky č.246/2001 Sb.

Firma se zavazuje dodržovat technologická ustanovení a souhlasí s možností kontroly ze strany Hilti na provedených akcích realizovaných Hilti systémy.

Účastníci školení:

Peter Ďurika, 1979

Jan Dvořák, 1969

Tomáš Praveček, 1981

Školitel:
Havel Ales

HILTI ČR spol. s r.o.
Uhřetěveská 734
252 43 Průhonice
Praha - Zličov
+27-

Hilti ČR spol. s r.o. Uhřetěveská 734, 252 43 Průhonice,
IČO: 416 93 132



Osvědčení

Osvědčení bylo vystaveno na základě absolvovaného školení na aplikaci pasivní požární ochrany systému firmy

Dunamenti Tűzvédelem Zrt.

Proškolení proběhlo v souladu s platnými zkušebními protokoly, dle zákona 22/97 Sb. ve znění pozdějších novel a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. a vyhlášky MV č. 221/2014 Sb. Osvědčení se vztahuje na provádění protipožární zabezpečení prostupů instalací požárně dělicími konstrukcemi (kabely a kabelové svazky, trubky kovové a plastové, stavební spáry, slepé ucpávky, nátěry kabelů, ošetření ocelových konstrukcí) na celém území České republiky systémy Dunamenti. Proškolená firma se zavazuje dodržovat technologickou kázeň v souladu s technologickými předpisy a souhlasí s možností kontroly ze strany fy. Dunamenti na prováděných akcích.

Proškolená firma má oprávnění ke kontrole systémů fy. Dunamenti v rámci vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Firma:

MARPEK.CZ servis s.r.o.

Sportovní 227

Dobřejovice 25101

IČ: 02223341

DIČ: CZ02223341

Číslo osvědčení:

274

Proškolení pracovníci

Jan Dvořák	13.3.1969	
Tomáš Praveček	15.9.1981	
Peter Ďurika	9.2.1979	

Platnost certifikátu je 3roky od doby vystavení

V Praze dne: 12.1.2022

DUNAMENTI CZ s.r.o.
Ratajská 1274, Praha 9, 190 16
Czech republic
IČO: 241 92 937, DIČ: CZ241 92 937

Dunamenti Protipožární ochrana, a.s., Maďarsko

Sídlo: 2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33. - Tel.: +36 27 345-217 - Fax.: +36 27 345-074 - e-mail: godcenter@dunamenti.hu
Obchodní kancelář: 1149 Budapest, Pósa Lajos u. 16. - Tel.: +36 1 221 5574 - Fax.: +36 1 221 8092 - e-mail: budapestoffice@dunamenti.hu
Zastoupení v ČR.: DUNAMENTI CZ s.r.o., Ratajská 1274, Praha 9, Mobil: +420 739 308 551 - e-mail: fitzner@dunamenti.cz

IBAN HU 26 1020 1006 5024 6269 0000 0000 - Daňové číslo EU: HU13303482

Internet: www.dunamenti.hu, www.dunamenti.cz

Promat

OSVĚDČENÍ

230608 - 185098

Promat s.r.o.

Evropská 11/2758
160 00 Praha 6 - Dejvice
T +420 224 390 811
F +420 233 333 576
E promat@promatpraha.cz
www.promatpraha.cz

Potvrzujeme tímto, že jsme dne 08.06.2023 proškolili osoby:

Tomáš Praveček

pro společnost

MARPEK.CZ servis s.r.o.

K Vechtru 74
267 16 Vysoký Újezd - Kozolupy
IČ: 02223341

pro provádění pravidelných kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení
- protipožárních konstrukcí Promat a Intumex
(při splnění podmínek stanovených zák.č. 133/1985 Sb. v platném znění
a vyhl. č. 246/2001 Sb. v platném znění)

Proškolení platí pro celý systém protipožárních konstrukcí Promat a Intumex.

K tomuto protokolu bylo vydáno razítko s ev.č. 230608-649

Školení provedl a veškerou technickou dokumentaci předal proškolené osobě
Emil Janek (+420 602 282 722).

Platnost tohoto protokolu je do 08.06.2026

Promat s.r.o.
Evropská 11/2758
160 00 Praha 6 - Dejvice
Česká republika

V Praze dne 08.06.2023