

Objednatel : **SV Na Slatince 3278/5**
Na Slatince 3278/5, 106 00 Praha 10 - Záběhllice
IČ: 28549503
SVJ domu Na Slatince 3279/3
Na Slatince 3279/3, 106 00 Praha 10 – Záběhllice
IČ: 28886291
SVJ domu Na Slatince 3284/1
Na Slatince 3284/1, 106 00 Praha 10 – Záběhllice
IČ: 29002958

Vyřizuje : **pí. Diana Stuchlíková**
Tel.: 606 642 054
E-mail: slatinkaa@seznam.cz

Objekt : **Bytový dům Na Slatince 3278/5, 3279/3, 3284/1**
Na Slatince 3278/5, 3279/3, 3284/1,
106 00 Praha 10 - Záběhllice

Zpracoval : p. Tomáš Praveček
Datum : 31.08.2023

Datum kontroly : 28.08.2023
Datum příští kontroly : 28.08.2024

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení

Požárně bezpečnostní zařízení	:	Požární uzávěry (dveře + dvířka s požární odolností)
Výrobce	:	ASSA ABLOY Door Czech Republic a.s.
	:	Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10 – Hostivař
Výrobce	:	DELTA Manufacturer of security doors
	:	Magazynowa 21, 40-421 Katowice, Polsko
Výrobce	:	Schrack Technik spol. s r.o.
	:	Dolnoměcholupská 1339/2, 102 00 Praha 10 - Hostivař
Výrobce	:	Porta KMI Poland
	:	Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Polsko
Výrobce	:	IEC fire door, s.r.o.
	:	Horní 1110/54, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Požární odolnost	:	(dle soupisu v příloze)

Výše uvedené požárně bezpečnostní zařízení bylo kontrolováno v souladu s požadavky § 7 vyhlášky MV 246/2001 Sb. a ve znění pozdější platných předpisů.

Revize a kontrola provozuschopnosti se vztahuje výhradně na uvedené požárně bezpečnostní zařízení. Soupis kontrolovaného protipožárního zařízení je nedílnou součástí tohoto protokolu. Při dodatečném zásahu do kontrolovaného požárně bezpečnostního zařízení zaniká platnost kontroly provozuschopnosti tohoto zařízení.

Po odstranění závad je zařízení funkční a provozuschopné
– uvedené závady je nutné odstranit v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 30.11.2023)

Přílohy :

1 – Soupis kontrolovaných požárních dveří a dvířek

Kontrolu provedl: p. Tomáš Praveček, Z – OZO – 31 / 2012



Objednatel:

Poř.č.	Výrobce	Výrobní číslo	Jedno křídlo	Dvou křídlo	Umístění (číslo místnosti)		Typ požární odolnost	Výsledek kontroly	Zjištěné závady/ poznámka
1	Schrack	bez výr. čísla		X	12NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
2	Schrack	667		X	12NP	el. rozvaděč RE-B12 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO, povolený požární obklad dveří
3	Schrack	bez výr. čísla		X	11NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
4	Schrack	669		X	11NP	el. rozvaděč RE-B11 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO, poškozený požární obklad dveří
5	Schrack	bez výr. čísla		X	10NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
6	Schrack	668		X	10NP	el. rozvaděč RE-B10 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
7	Schrack	bez výr. čísla		X	9NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
8	Schrack	655		X	9NP	el. rozvaděč RE-B9 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
9	Schrack	bez výr. čísla		X	8NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
10	Schrack	654		X	8NP	el. rozvaděč RE-B8 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
11	Schrack	bez výr. čísla		X	7NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
12	Schrack	653		X	7NP	el. rozvaděč RE-B7 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
13	Schrack	bez výr. čísla		X	6NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
14	Schrack	652		X	6NP	el. rozvaděč RE-B6 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
15	Schrack	bez výr. čísla		X	5NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
16	Schrack	571		X	5NP	el. rozvaděč RE-B5 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
17	Schrack	bez výr. čísla		X	4NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
18	Schrack	570		X	4NP	el. rozvaděč RE-B4 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
19	Schrack	bez výr. čísla		X	3NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
20	Schrack	569		X	3NP	el. rozvaděč RE-B3 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
21	Schrack	bez výr. čísla		X	2NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
22	Schrack	568		X	2NP	el. rozvaděč RE-B2 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
23	Schrack	bez výr. čísla		X	1NP	el. rozvaděč R-STA / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO
24	Schrack	566		X	1NP	el. rozvaděč RE-B1 / CHÚC	bez štítku PO	Zařízení nefunkční	Není identifikační štítek s uvedenou PO, poškozený požární obklad dveří
25	Porta Drzwi	10248	X		1NP	Chodba u kočárkárny / CHUC	EI 30 DP1 SC	Zařízení nefunkční	Nesplňují celistvost E (chybí vložka zámku)
26	HASIL	08038433	X		1NP	Místnost odpadu / CHÚC	EI 30 DP1 SC	Zařízení nefunkční	Nesplňují celistvost E (chybí vložka zámku)
27	HASIL	08038428		X	1PP	Strojovna VZT + EPS / CHÚC	EI 45 DP1 SC	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
28	HASIL	08038419	X		1PP	Garáže vyšší část / CHUC	EI 45 DP1 SC	Zařízení nefunkční	Chybí 1bm požární pásky
29	HASIL	08038418	X		1PP	Garáže nižší část / CHÚC	EI 45 DP1 SC	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
30	HASIL	08038429		X	1PP	Diesel / garáže	EW 30 DP1	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
31	HASIL	08038431		X	1PP	HUV / garáže	EW 30 DP1	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
32	HASIL	08038432	X		1PP	Strojovna VZT / garáže (u stání B78)	EI 30 DP1 SC	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
33	HASIL	08038427	X		1PP	Garáže / sklepy u diesel agregátu	EW 30 DP1	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
34	HASIL	08038430		X	1PP	Garáže / diesel agregát	EW 30 DP1	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
35	HASIL	08038421		X	2PP	Strojovna VZT / CHÚC	EI 45 DP1 SC	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad

Poř.č.	Výrobce	Výrobní číslo	Jedno křídlo	Dvou křídlo	Umístění (číslo místnosti)		Typ požární odolnost	Výsledek kontroly	Zjištěné závady/ poznámka
36	HASIL	08038426	X		2PP	Garáže vyšší část / CHÚC	EI 45 DP1 SC	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
37	HASIL	08038425	X		2PP	Garáže nižší část / CHÚC	EI 45 DP1 SC	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
38	HASIL	08038423		X	2PP	Garáže / výměník (místnost před)	EW 30 DP1	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad
39	HASIL	11110325	X		2PP	Sklepy / chodba u výměníku	EW 30 DP1	Zařízení nefunkční	Chybí 3bm požární pásy
40	HASIL	11110323	X		2PP	Výměník / chodba u výměníku	EW 30 DP1	X	Nepřístupné
41	HASIL	08038424	X		2PP	Garáže / strojovna VZT	EI 30 DP1 SC	Zařízení funkční a provozuschopné	Bez závad