

ZÁPIS O REVIZI A KONTROLE POŽÁRNÍHO VODOVODU

Objednatel kontroly	Vykonavatel kontroly
Název: SVJ Na Slatince 3278/5, 3279/3 a 3284/1 Sídlo: Na Slatince 3278/5, 3279/3 a 3284/1, 10600 Praha 10 IČ: 28549503, 28886291, 29002958 DIČ: CZ28549503, CZ28886291, CZ29002958 Objekt: Bytový dům Na Slatince 3278/5, 3279/3 a 3284/1 Na Slatince 3278/5, 3279/3 a 3284/1, 10600 Praha 10	Název: MARPEK.CZ servis s.r.o. Sídlo: K Vechtru 74, 267 16 Kozolupy - Vysoký Újezd IČ: 02223341 DIČ: CZ02223341

Poř.č.	Typ hydrantu	Umístění hydrantu	Tlaková zkouška hadice	Číslo hydrantu	Přetlak vody při odběru	Průtok vody $Q = l \cdot s^{-1}$	Výsledek kontroly
1.	D25S/30/10 P+H	A 8NP	2019/2024	A1	0,20	1,32	Bez závad
2.	D25S/30/10 P+H	A 7NP	2019/2024	A2	0,20	1,32	Bez závad
3.	D25S/30/10 P+H	A 6NP	2019/2024	A3	0,20	1,33	Bez závad
4.	D25S/30/10 P+H	A 5NP	2019/2024	A4	0,20	1,33	Bez závad
5.	D25S/30/10 P+H	A 4NP	2019/2024	A5	0,20	1,34	Bez závad
6.	D25S/30/10 P+H	A 3NP	2019/2024	A6	0,20	1,34	Bez závad
7.	D25S/30/10 P+H	A 2NP	2019/2024	A7	0,20	1,34	Bez závad
8.	D25S/30/10 P+H	A 1NP	2019/2024	A8	0,20	1,34	Bez závad
9.	D25S/30/10 P+H	A 1PP	2019/2024	A9	0,20	1,34	Bez závad
10.	D25S/30/10 P+H	B 12NP	2019/2024	B1	0,20	1,34	Bez závad
11.	D25S/30/10 P+H	B 11NP	2019/2024	B2	0,20	1,34	Bez závad
12.	D25S/30/10 P+H	B 10NP	2019/2024	B3	0,20	1,34	Bez závad
13.	D25S/30/10 P+H	B 9NP	2019/2024	B4	0,20	1,34	Bez závad
14.	D25S/30/10 P+H	B 8NP	2019/2024	B5	0,20	1,34	Bez závad
15.	D25S/30/10 P+H	B 7NP	2019/2024	B6	0,20	1,34	Bez závad
16.	D25S/30/10 P+H	B 6NP	2019/2024	B7	0,20	1,34	Bez závad
17.	D25S/30/10 P+H	B 5NP	2019/2024	B8	0,20	1,34	Bez závad
18.	D25S/30/10 P+H	B 4NP	2019/2024	B9	0,20	1,34	Bez závad
19.	D25S/30/10 P+H	B 3NP	2019/2024	B10	0,20	1,34	Bez závad
20.	D25S/30/10 P+H	B 2NP	2019/2024	B11	0,20	1,34	Bez závad
21.	D25S/30/10 P+H	B 1NP	2019/2024	B12	0,20	1,34	Bez závad
22.	D25S/30/10 P+H	B 1PP	2019/2024	B13	0,20	1,34	Bez závad
23.	D25S/30/10 P+H	B 2PP	2019/2024	B14	0,20	1,34	Bez závad
24.	D25S/30/10 P+H	C 10NP	2019/2024	C1	0,20	1,34	Bez závad
25.	D25S/30/10 P+H	C 9NP	2019/2024	C2	0,20	1,34	Bez závad

Druh hydrantu		Výrobce hydrantu		Důvod nezpůsobilosti		Náhradní díly	
B75	Podzemní hydrant	N	Noha	NT	Nízký tlak vody	PS	Pevná spojka
C52	Plochá hadice	P+H	Pavliš- Hartman	VK	vadný kohout	PR	Proudnice
D25	Plochá hadice	A	Albeco	VH	vadná hadice	H	Hadice
D25S	Stálotvarová hadice	CH	Chládek Požární servis			PE	Přechodka
						K(V)	Kohout(ventil)
						Te	Těsnění
						U	Ucpávka

Kontrola požárních vodovodů , jeho příslušenství , měření celkového přetlaku a množství vody bylo provedeno dle ČSN 730873 a vyhlášky MV č.246/2001 Sb.

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole požárního vodovodu. Svým podpisem potvrzuje , že je vlastníkem požárního vodovodu ve smyslu ustanovení §9 odst.8 vyhl.MV 246/2011 ve znění pozdějších předpisů	Vykonavatel potvrzuje , že při kontrole byly splněny podmínky stanovené právními předpisy , normativními požadavky a průvodní dokumentace výrobce.	
	Datum provedení kontroly: 28.08.2023	Jméno oprávněné osoby: Tomáš Praveček (PH310) Z - OZO - 31 / 2012
Objednatel	MARPEK.CZ servis s.r.o. K Vechtru 74, 267 16 Kozolupy IČ: 022 23 341 Vykonavatel	

ZÁPIS O REVIZI A KONTROLE POŽÁRNÍHO VODOVODU

[illegible]