

ZÁPIS O REVIZI A KONTROLE POŽÁRNÍHO VODOVODU - SUCHOVODU

Objednatel kontroly	Vykonavatel kontroly
Název: SVJ Na Slatince 3278/5, 3279/3 a 3284/1 Sídlo: Na Slatince 3278/5, 3279/3 a 3284/1, 10600 Praha 10 IČ: 28549503, 28886291, 29002958 DIČ: CZ28549503, CZ28886291, CZ29002958 Objekt: Bytový dům Na Slatince 3278/5, 3279/3 a 3284/1 Na Slatince 3278/5, 3279/3 a 3284/1, 10600 Praha 10	Název: MARPEK.CZ servis s.r.o. Sídlo: K Vechtru 74, 267 16 Kozolupy - Vysoký Újezd IČO 02223341 DIČ: CZ02223341

Poř.č.	Typ suchovodu	Umístění suchovodu	Tlaková zkouška	Číslo hydrantu	Přetlak vody při odběru	Průtok vody $Q = I \cdot S^{-1}$	Výsledek kontroly
1.	C52	A 8NP	2024/2029	AS1	-	-	Bez závad
2.	C52	A 7NP	2024/2029	AS2	-	-	Bez závad
3.	C52	A 6NP	2024/2029	AS3	-	-	Bez závad
4.	C52	A 5NP	2024/2029	AS4	-	-	Bez závad
5.	C52	A 4NP	2024/2029	AS5	-	-	Bez závad
6.	C52	A 3NP	2024/2029	AS6	-	-	Bez závad
7.	C52	A 2NP	2024/2029	AS7	-	-	Bez závad
8.	C52	A 1NP	2024/2029	AS8	-	-	Bez závad
9.	C52	A 1PP	2024/2029	AS9	-	-	Bez závad
10.	B75	Připojení	2024/2029	-	-	-	Bez závad
11.	C52	B 12NP	2024/2029	BS1	-	-	Bez závad
12.	C52	B 11NP	2024/2029	BS2	-	-	Bez závad
13.	C52	B 10NP	2024/2029	BS3	-	-	Bez závad
14.	C52	B 9NP	2024/2029	BS4	-	-	Bez závad
15.	C52	B 8NP	2024/2029	BS5	-	-	Bez závad
16.	C52	B 7NP	2024/2029	BS6	-	-	Bez závad
17.	C52	B 6NP	2024/2029	BS7	-	-	Bez závad
18.	C52	B 5NP	2024/2029	BS8	-	-	Bez závad
19.	C52	B 4NP	2024/2029	BS9	-	-	Bez závad
20.	C52	B 3NP	2024/2029	BS10	-	-	Bez závad
21.	C52	B 2NP	2024/2029	BS11	-	-	Bez závad
22.	C52	B 1NP	2024/2029	BS12	-	-	Bez závad
23.	C52	B 1PP	2024/2029	BS13	-	-	Bez závad
24.	C52	B 2PP	2024/2029	BS14	-	-	Bez závad
25.	B75	Připojení	2024/2029	-	-	-	Bez závad

Druh hydrantu		Výrobce hydrantu		Důvod nezpůsobilosti		Náhradní díly	
B75	Podzemní hydrant	N	Noha	NT	Nízký tlak vody	PS	Pevná spojka
C52	Plochá hadice	P+H	Pavliš- Hartman	VK	vadný kohout	PR	Proudnice
D25	Plochá hadice	A	Albeco	VH	vadná hadice	H	Hadice
D25S	Stálotvarová hadice	CH	Chládek Požární servis			PE	Přechodka
						K(V)	Kohout(ventil)
						Te	Těsnění
						U	Ucpávka

Kontrola požárních vodovodů , jeho příslušenství , měření celkového přetlaku a množství vody bylo provedeno dle ČSN 730873 a vyhlášky MV č.246/2001 Sb.

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole požárního vodovodu. Svým podpisem potvrzuje , že je vlastníkem požárního vodovodu ve smyslu ustanovení §9 odst.8 vyhl.MV 246/2011 ve znění pozdějších předpisů	Vykonavatel potvrzuje , že při kontrole byly splněny podmínky stanovené právními předpisy , normativními požadavky a průvodní dokumentace výrobce.	
	Datum provedení kontroly: 21.08.2025	Jméno oprávněné osoby: Tomáš Praveček (PH310) Z - OZO - 31 / 2012

Objednatel	 Vykonavatel
------------	---

[illegible]