

	<u>ALARM servis s.r.o.</u>	Strana:	1 z 2
	Protokol o provedení pravidelné kontroly detekce CO		
		Zakázkové číslo:	0215

PRÁVNICKÁ OSOBA JE REGISTROVÁNA MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL C, VLOŽKA 199659

Provozovatel: BD Na Slatince	Dodavatel:
Název: Společenství vlastníků jednotek domu Na Slatince 3279/3	Název: ALARM servis s.r.o.
Adresa: Na Slatince 3279/3, 106 00 Praha 10	Adresa: Semická 2026/14
IČO: 28886291	Telefon: +420 777 648 361
DIČ: -----	IČO: 24278068
	DIČ: CZ24278068
Kontrola provedena dne: 10.10.2025	Datum příští kontroly: 10/2026

Popis systému:

V podzemních garážích bytového domu je instalovaný systém detekce oxidu uhelnatého CO výrobce JTO. Jsou instalovány detektory typu GIC40, které jsou připojeny k ústředně NZ23. Systém spouští odvětrání garážích, výstražné tabule a sirény

Detektory jsou instalovány na stěnách v garážích dle projektu. Kabele JYSTY 2x2x0,8 jsou vedeny žlaby a instalačními trubkami. Systém je rozdělený do dvou nezávislých celků, podle jednotlivých podlaží v garážích 1PP a 2PP.

Ústředny jsou umístěny v místnosti G01-VZT.

Seznam prvků systému detekce CO:

Detektor GIC40..... 25ks
Ústředna NZ23 - DIN 2ks
Výstražná tabule – ZÁKAZ VSTUPU NEBEZPEČÍ OTRVAVY 15ks
Výstražná tabule – ZÁKAZ VJEZDU NEVSTUPOVAT 1ks

Kalibrace detektorů:

Kalibrace detektorů byla provedena kalibračním plynem CO 120ppm.

Zjištěné neshody a odchylky:

Výsledek kontroly provozuschopnosti:

Zkontrolovaný systém je provozuschopný a způsobilý plnit svoji funkci.

	<u>ALARM servis s.r.o.</u>	Strana:	2 z 2
	Protokol o provedení pravidelné kontroly detekce CO		
		Zakázkové číslo:	0215

Za objednatele práce převzal: Podpis, razítko: Dne:	Za zhotovitele práce předal: Zdeněk Slatinský Podpis, razítko:  ALARM servis s.r.o. Semická 2026/14, 143 00 Praha IČ: 242 78 068 DIČ: CZ242 78 068 www.al-servis.cz ①
Dne: 10.10.2025	
Účastníci řízení:	
Vladimír Pitel	
Zdeněk Slatinský	