

Doklad o KONTROLE HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. v platném znění, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce

číslo protokolu:

strana / z celkem:

1 / 1

VLASTNÍK (UŽIVATEL) HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

název / jméno : Společenství vlastníků Ondříčkova č. p. 385, 391, Praha 3

adresa sídla : Ondříčkova 385/35, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO, zapsán v evid. : 17902347

adr. umístění zařízení : Ondříčkova 385/35 a Ondříčkova 391/37, 130 00 Praha 3

**DEVELECO.**
požární ochrana budov

KONTROLU PROVEDL

DEVELECO Facility Services, s.r.o.

Bílková 19, Praha 1, IČO 07646666

zápis v OR u MS v Praze: C 304689

pořad. č.	objekt (podlaží)	umístění	druh	výrobce	typové ozn.	výrobní č.	rok výroby	zjištěné závady a dodané díly	per. zk. do	do údržby	nezpůsob.	vyhovuje
1	391/37 - 6.NP	chodba	PR	ET	P6F	058401	2009		2024			x
2	391/37 - 4.NP	chodba	PR	ET	P6F	057791	2009		2024			x
3	391/37 - 2.NP	chodba	PR	ET	P6F	058642	2010		2025			x
4	391/37 - 1.PP	chodba	PR	ET	P6F	052231	2009		2024			x
5	385/35 - 7.NP	chodba	PR	ET	P6F	057233	2009		2024			x
6	385/35 - 5.NP	chodba	PR	ET	P6F	057417	2009		2024			x
7	385/35 - 3.NP	chodba	PR	ET	P6F	057168	2009		2024			x
8	385/35 - 1.PP	chodba	PR	ET	P6F	58405	2009		2026			x
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

poznámka:

Druh HP	Výrobce HP	Jiné závady / odstranění závad	Dodané náhradní díly	Důvody odeslání HP do údržby	Stav HP
PR práškový CO sněhový VO vodní PN pěnový CA čisté hasivo HA halonový	N Neuruppin EM EMME H Hastex & Haspr K Kodreta T Tepostop G Gloria KT Kovoslužba AL Albeco M Minimax	ET ETS Ostrava HT HTB Vítkovice B Bavaria AP Apolda HA Haspo GM GMB R Rehas Č Červinka	NE nenalezen / odcizen NP HP nezajištěn proti pádu VY HP zavěšený nad 1,5 m OZ oprava zavěšení	PO pojistka VE ventilek ZA závěs HP M manometr H hadice TS typový štítek C čepička ventilkou	1 provedení periodické zkoušky 2 k opravě 3 plnění po použití
					vyhovuje x HP je provozuschopný Důvody nezpůsobilosti HP A vadný nelze př. způsob. opravit B nečistý. výr. č., nebo rok výr. C starší 20-ti, u CO ₂ 40-ti let D jiný důvod

POUČENÍ: Provozu nezpůsobilé hasicí přístroje je nutno odeslat oprávněné provozovně k provedení odborného vyřazení a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění. Vykonavatel nenese odpovědnost za HP, které byly odevzdané předložit ke kontrole. Zápis z kontroly HP slouží zároveň jako dodací list.

Vlastník (uživatel) potvrzuje, že byly zrevidovány všechny HP, které předložil. Souhlasí s uvedenými údaji v zápisu z kontroly HP a s odesláním HP do údržby, případně k vyřazení a likvidaci.

za vlastníka/uživatele (jméno a podpis pověřené osoby):

Vykonavatel na základě §10, odst. 2, MV ČR č. 246/2001 Sb. v platném znění prohlašuje, že při kontrole a údržbě HP byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce. Vykonavatel převezme HP k provedení údržby nebo odborného vyřazení a likvidace.

datum provedení kontroly: za vykonavatele:

06.04.2023

příští kontrola: 04/2024

provedl: Václav Böhm / za společnost: Jan Kotrla, Z-TPO-70/2020