

Dodavatel:



**HAPINES s.r.o.**  
**Mečislavova 16**  
**140 00 Praha 4**

IČ: 25700022  
 DIČ: CZ25700022  
 Telefon: 241740161  
 Mobil: 603840782  
 E-mail: info@hapines.cz  
 www.hapines.cz

Variabilní symbol: 2600087  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 17902347  
 DIČ:

**Společenství vlastníků**  
**Ondříčkova č. p. 385, 391, Praha**  
**Ondříčkova 385/35**  
**130 00 Praha**

Číslo účtu: 476631713 0300

Datum vystavení: 23.02.2026  
 Datum splatnosti: 09.03.2026  
 Datum uskutečnění plnění: 23.02.2026  
 Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
<b>Fakturuje Vám:</b>						
požárně preventivní prohlídka objektu	2 ks	1 550,00		3 100,00 21%	651,00	3 751,00
kontrola hasicích přístrojů	8 ks	75,00		600,00 21%	126,00	726,00
kontrola hydrantů	18 ks	195,00		3 510,00 21%	737,10	4 247,10
tlaková zkouška hydrantové hadice, (nutno provádět 1 x za 5 let)	2 ks	380,00		760,00 21%	159,60	919,60
kontrola nouzového osvětlení	35 ks	15,00		525,00 21%	110,25	635,25
vyřazení přístroje včetně likvidace	1 x	150,00		150,00 21%	31,50	181,50
Práškový hasicí přístroj - 6 kg	1 ks	1 350,00		1 350,00 12%	162,00	1 512,00
výjezd servisního vozu	1 ks	390,00		390,00 21%	81,90	471,90
Zaokrouhlení	1	0,54		0,54 21%	0,11	0,65
Součet položek				10 385,54	2 059,46	12 445,00
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>12 445,00</b>

Vystavil:

*[Handwritten signature]*  
 IČ: 25700022  
 DIČ: CZ25700022  
 HAPINES s.r.o.  
 Mečislavova 16  
 140 00 Praha 4

Krajský obchodní soud v Praze

oddíl C, vložka 62332.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
1 350,00	12%	162,00	1 512,00
9 035,54	21%	1 897,46	10 933,00

Převzal:

Razítko:

**HAPINES s.r.o. - KOMPLEXNÍ POŽÁRNÍ SERVIS**

Mečislavova 16, 14000 Praha 4, IČO: 25700022

tel: 241740161, 603463762, vaneckova.hapines1@volny.cz,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62332

**POŽÁRNĚ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA OBJEKTU**

podle § 5 Zák. 133/1985 Sb o Požární ochraně a § 12 Vyhlášky 246/2001 o Požární prevenci

**kontrolovaný objekt: ONDŘÍČKOVA 385/35, PRAHA 3****datum prohlídky:** 16. ÚNORA 2026  
(TERMÍN PŘÍŠTÍ PROHLÍDKY - ÚNOR 2027)**PROHLÍDKA PROVEDENA PRO:** Společenství vlastníků Ondříčkova č. p. 385, 391, Praha  
IČO: 17902347**ROZSAH PROHLÍDKY**

(objekt bez zvýšeného požárního nebezpečí)

popis objektu: BYTOVÝ DŮM

**1) POŽARNÍ DOKUMENTACE:**

Požární dokumentace nebyla předložena. Začlenění provozovaných činností dle požárního nebezpečí nebylo předloženo. Na objekt je nahlíženo jako na objekt bez zvýšeného požárního nebezpečí (dle § 4, Zákona č. 133/1985 o Požární ochraně). Vzhledem k tomu, že požární dokumentace nebyla předložena, byla prohlídka provedena dle zkušeností s obdobným druhem objektu a byla kontrolována pouze ta požárně bezpečnostní zařízení, která byla v objektu nalezena a a vybavení objektu hasicími přístroji bylo posuzováno dle Vyhlášky 246/2001 a Vyhlášky č. 23/2008 Sb., přílohy č. 4

**2) UNIKOVÉ CESTY - kontrola provedena:**označení únikového východu: NUTNO OZNAČIT  
označení směru úniku: NUTNO OZNAČIT  
označení evakuačního výtahu: NUTNO OZNAČIT  
průchodnost komunikačních prostor (chodby, schodiště atd.):**NALEZENÁ ZÁVADA: SKŘÍNĚ - 7. NP, ŠICÍ STROJ, KYTKA - 4. NP  
NEPOŘÁDEK - 3., 2. NP**

(dle Vyhlášky č. 246/2001, oddíl druhý, §11, 3 b., c. je nutno udržovat trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce, a nevyužívat je způsobem zvyšujícím požární riziko)

**3) PHP A HYDRANTY**kontrola, revize PHP provedena: ÚNOR 2026: 4 KS  
(TZ=termín příští tlakové zkoušky přístroje) umístění: : 7., 5., 3., 1. NP  
(3XTZ2029, 1XTZ2031)**ZÁVĚR:** BEZ ZÁVAD - viz samostatný zápis o kontrolekontrola, revize hydrantů provedena: ÚNOR 2026: 10 KS  
umístění: : 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. NP, 1.PP**ZÁVĚR:** viz samostatný zápis o kontrole  
**U HYDRANTU Č. 10 - 1.PP, 385/35 DOPORUČUJEME VYMENU VENTILU****4) KONTROLA OZNAČENÍ EL. ROZVADECŮ - provedena:**

označení rozvodných zařízení elektrické energie: OZNACENO

**5) KONTROLA OZNAČENÍ HLAVNÍCH UZÁVĚRŮ - provedena:**označení hlavního uzávěru plynu: OZNAČENÍ HUP BEZ ZÁVAD  
označení hlavního uzávěru vody: OZNAČENÍ HUV BEZ ZÁVAD**6) KONTROLA OZNAČENÍ STROJOVNY VÝTAHU A KOTELNY**označení strojovny výtahu: OZNAČENÍ BEZ ZÁVAD  
označení kotelny: OZNAČENÍ BEZ ZÁVAD**7) KONTROLA SKLEPŮ A PŮDNÍCH PROSTOR**kontrola sklepů provedena: ANO - BEZ ZÁVAD  
kontrola půdních prostor provedena: nejsou v objektu**8) KONTROLA POŽÁRNÍCH DVEŘÍ ve společných prostorách:**

PŘI PROHLÍDCE NEBYLY RADNE NALEZENY. (dokumentace nebyla předložena)

**9) KONTROLA POŽÁRNÍCH UCPÁVEK:**

PŘI PROHLÍDCE NEBYLY ŽADNE NALEZENY (dokumentace nebyla předložena)

**10) KONTROLA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ**

KONTROLA PROVEDENA V UNORU 2026 - VIZ SAMOSTATNÝ ZÁPIS O KONTROLE

**11) OSTATNÍ NALEZITOSTI, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K BEZPEČNOSTI OSOB V OBJEKTU:**a) cedulka tísňového volání: VYHOVUJE  
b)zařízení pro požární signalizaci: není v objektu  
c)zařízení pro potlačení výbuchu: není v objektu  
d)zařízení pro usměrňování pohybu kouře: ZÁPIS O PLATNÉ KONTROLE NEBYL PŘEDLOŽEN  
e) požární klapky: nejsou v objektu  
f) komíny a spalínové cesty: v případě, že se v objektu nalézají, je nutno majitelem prověřit, zda je provedena pravidelná kontrola a čištění  
g) příjezdové komunikace: VYHOVUJÍ**12) DO OBJEKTU DODANO NEBO OPRAVENO:**KONTROLU PROVEDL:  
SELEMENTZPRÁVU VYHOTOVIL:  
VANECKOVA

**HAPINES s.r.o. - KOMPLEXNÍ POŽÁRNÍ SERVIS**

Mečislavova 16, 14000 Praha 4, IČO: 25700022

tel: 241740161, 603463762, vaneckova.hapines1@volny.cz,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62332

**POŽÁRNĚ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA OBJEKTU**

podle § 5 Zák. 133/1985 Sb o Požární ochraně a § 12 Vyhlášky 246/2001 o Požární prevenci

**kontrolovaný objekt: ONDŘIČKOVA 391/37, PRAHA 3****datum prohlídky:** 16. ÚNORA 2026  
(TERMÍN PŘÍSTÍ PROHLÍDKY - ÚNOR 2027)**PROHLÍDKA PROVEDENA PRO:** Společenství vlastníků Ondříčkova č. p. 385, 391, Praha  
IČO: 17902347**ROZSAH PROHLÍDKY**

(objekt bez zvýšeného požárního nebezpečí)

popis objektu: BYTOVÝ DŮM

<b>1) POŽARNÍ DOKUMENTACE:</b> Požární dokumentace nebyla předložena. Začlenění provozovaných činností dle požárního nebezpečí nebylo předloženo. Na objekt je nahlíženo jako na objekt bez zvýšeného požárního nebezpečí (dle § 4, Zákona č. 133/1985 o Požární ochraně). Vzhledem k tomu, že požární dokumentace nebyla předložena, byla prohlídka provedena dle zkušeností s obdobným druhem objektu a byla kontrolována pouze ta požárně bezpečnostní zařízení, která byla v objektu nalezena a a vybavení objektu hasicími přístroji bylo posuzováno dle Vyhlášky 246/2001 a Vyhlášky č. 23/2008 Sb., přílohy č. 4	
<b>2) UNIKOVÉ CESTY - kontrola provedena:</b> označení únikového východu: NUTNO OZNAČIT označení směru úniku: NUTNO OZNAČIT označení evakuačního výtahu: NUTNO OZNAČIT průchodnost komunikačních prostor (chodby, schodiště atd.): <b>NALEZENÁ ZÁVADA: NEPOŘÁDEK NA SCHODIŠTI</b> (dle Vyhlášky č. 246/2001, oddíl druhý, §11, 3 b., c. je nutno udržovat trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce, a nevyužívat je způsobem zvyšujícím požární riziko)	
<b>3) PHP A HYDRANTY</b> kontrola, revize PHP provedena: (TZ=termín příští tlakové zkoušky přístroje)	ÚNOR 2026: 4 KS umístění: : 6.,4., 2.NP, 1.PP  (4XTZ2029)
<b>ZAVĚR:</b>	BEZ ZÁVAD - viz samostatný zápis o kontrole
kontrola, revize hydrantů provedena:	UNOR 2026: 8 KS umístění: 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8. NP
<b>ZAVĚR:</b>	BEZ ZÁVAD - viz samostatný zápis o kontrole
<b>4) KONTROLA OZNAČENÍ EL. ROZVADEČU - provedena:</b> označení rozvodných zařízení elektrické energie: OZNACENO	
<b>5) KONTROLA OZNAČENÍ HLAVNÍCH UZÁVERŮ - provedena:</b> označení hlavního uzávěru plynu: OZNAČENÍ HUP BEZ ZÁVAD označení hlavního uzávěru vody: OZNAČENÍ HUV BEZ ZÁVAD	
<b>6) KONTROLA OZNAČENÍ STROJOVNÝ VÝTAHU A KOTELNY</b> označení strojovny výtahu: OZNAČENÍ BEZ ZÁVAD označení kotelny: OZNAČENÍ BEZ ZÁVAD	
<b>7) KONTROLA SKLEPŮ A PŮDNÍCH PROSTŮR</b> kontrola sklepů provedena: ANO - BEZ ZÁVAD kontrola půdních prostor provedena: nejsou v objektu	
<b>8) KONTROLA POŽARNÍCH DVEŘÍ ve společných prostorách:</b> PŘI PROHLÍDCE NEBYLY RADNE NALEZENY. (dokumentace nebyla předložena)	
<b>9) KONTROLA POŽARNÍCH UCPAVEK:</b> PŘI PROHLÍDCE NEBYLY ZADNE NALEZENY (dokumentace nebyla předložena)	
<b>10) KONTROLA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ</b> KONTROLA PROVEDENA V UNORU 2026 - VIZ SAMOSTATNÝ ZÁPIS O KONTROLE	
<b>11) OSTATNÍ NALEZITOSTI, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K BEZPEČNOSTI OSOB V OBJEKTU:</b> a) cedulka tísňového volání: VYHOVUJE b)zařízení pro požární signalizaci: není v objektu c)zařízení pro potlačení výbuchu: není v objektu d)zařízení pro usměrňování pohybu kouře: ZÁPIS O PLATNÉ KONTROLE NEBYL PŘEDLOŽEN e) požární klapky: nejsou v objektu f) komíny a spalínové cesty: v případě, že se v objektu nalézají, je nutno majitelem prověřit, zda je provedena pravidelná kontrola a čištění g) příjezdové komunikace: VYHOVUJÍ	
<b>12) DO OBJEKTU DODANĚ NEBO OPRAVENO:</b>	
KONTROLU PROVEDL: SELEMENT	ZPRAVU VYHOTOVIL: VANECKOVA

## Zpráva o jednorocní kontrole provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou

Zhotovitel: HAPINES s.r.o., Praha 4, Mečislavova 16, PSČ 140 00  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl C, vložka 62332  
IČO: 25700022

Kontrola provedena pro: Společenství vlastníků Ondříčkova č. p. 385, 391, Praha  
IČO: 17902347

Kontrolovaný objekt: **ONDŘÍČKOVA 385/35, 391/37, PRAHA 3**

Kontrola provedena: 16. ÚNORA 2026  
Kontrolu provedl: Jaroslav Selement  
Termín příští kontroly: únor 2027  
Požární výtok typ: „D25“  
Měřeno manometrem : 004/HP/DV

Zpráva o pravidelné jednorocní kontrole provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vodou je provedena v souladu s ustanovením vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a zpracována dle zásad, uvedených v ČSN 730873 – PBS-zásobování požární vodou. Osoba, která kontrolu provedla, splňuje podmínky, stanovené těmito předpisy u kontrolovaného typu požárně bezpečnostního zařízení.

### VÝSLEDKY TLAKOVÝCH ZKOUŠEK

ČÍSLO H	UMÍSTĚNÍ	DYN.TLAK (Mpa)	STAT. TLAK (Mpa)	MNOŽSTVÍ DODÁVANÉ VODY l/s	ZÁVĚR
ONDŘÍČKOVA 385/35:					
1	9.NP	0,38	0,48	0,534	VYHOVUJE TZ2025
2	8.NP	0,40	0,50	0,548	VYHOVUJE TZ2025
3	7.NP	0,44	0,54	0,575	VYHOVUJE TZ2025
4	6.NP	0,48	0,58	0,600	VYHOVUJE TZ2025
5	5.NP	0,52	0,62	0,625	VYHOVUJE TZ2025
6	4.NP	0,54	0,64	0,637	VYHOVUJE TZ2025
7	3.NP	0,56	0,66	0,649	VYHOVUJE TZ2025
8	2.NP	0,58	0,68	0,660	VYHOVUJE TZ2025
9	1.NP	0,60	0,70	0,671	VYHOVUJE TZ2025
10	1.PP	0,62	0,72	0,682	VYHOVUJE TZ2025
ONDŘÍČKOVA 391/37:					
11	8.NP	0,42	0,52	0,562	VYHOVUJE TZ2026
12	7.NP	0,44	0,54	0,575	VYHOVUJE TZ2026
13	6.NP	0,48	0,58	0,600	VYHOVUJE TZ2025
14	5.NP	0,50	0,60	0,613	VYHOVUJE TZ2025
15	4.NP	0,52	0,62	0,625	VYHOVUJE TZ2025
16	3.NP	0,54	0,64	0,637	VYHOVUJE TZ2025
17	2.NP	0,56	0,66	0,649	VYHOVUJE TZ2025
18	1.NP	0,58	0,68	0,660	VYHOVUJE TZ2025

Závěr podle ČSN 730873 č. C.2. podle zásad uvedených v bodě C.1.

a/ instalace odběrních míst požární vody – dokumentace nebyla předložena

b/ výtokové armatury a uzávěry jsou funkční

c/ příslušné armatury odběrních míst požární vody a ostatní související zařízení jsou viditelně označena

d/ pohotovost čerpacích zařízení pro dodávku požární vody do odběrních míst:

- netýká se uvedeného objektu

e) provozní parametry odběrních míst – bod 6) tlakové a průtokové parametry vyhovují

f) ochrana zařízení pro zásobování požární vodou vyhovuje

g) hadicové systémy **JSOU** vybaveny předepsanou výzbrojí

h) stav základního vybavení požárního potrubí – netýká se uvedeného objektu

Pravidelná jednoroční kontrola provozuschopnosti byla provedena v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

POZN: TZ = byla provedena tlaková zkouška hadice (platnost zkoušky 5 let)

**U HYDRANTU Č. 10 DOPORUČUJEME VÝMĚNU VENTILU.**

*[Faint blue stamp: M. J. ...]*  
*[Handwritten signature: J. K. ...]*  
*[Faint blue stamp: ... 020 ...]*

**Zpráva o jednorroční kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení – nouzové osvětlení**

**Zhotovitel:** HAPINES s.r.o., Praha 4, Mečislavova 16, PSČ 140 00  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem  
v Praze, oddíl C, vložka 62332, IČO: 25700022

**Kontrola provedena pro:** Společenství vlastníků Ondříčkova č. p. 385, 391, Praha,  
IČO: 17902347

**Kontrolovaný objekt:** **ONDŘÍČKOVA 385/35, 391/37, PRAHA 3**

**Kontrola provedena:** 16. ÚNORA 2026  
**Kontrolu provedl:** Jaroslav Selement  
**Termín příští kontroly:** únor 2027

**Typ osvětlení:** PANLUXFENIX, PŘISAZENÉ 11 W, IP 65 – HODINA PROVOZU  
SONJA-108-TS, IP20 – 8W – HODINA PROVOZU

POŘ. Č.	UMÍSTĚNÍ	POČET	FUNKČNOST
1	8.PATRO	1	VYHOVUJE
2	8.PATRO	1	VYHOVUJE
3	7.PATRO	1	VYHOVUJE
4	7.PATRO	1	VYHOVUJE
5	7.PATRO	1	VYHOVUJE
6	6.PATRO	1	VYHOVUJE
7	6.PATRO	1	VYHOVUJE
8	6.PATRO	1	VYHOVUJE
9	5.PATRO	1	VYHOVUJE
10	5.PATRO	1	VYHOVUJE
11	5.PATRO	1	VYHOVUJE
12	4.PATRO	1	VYHOVUJE
13	4.PATRO	1	VYHOVUJE
14	4.PATRO	1	VYHOVUJE
15	3.PATRO	1	VYHOVUJE
16	3.PATRO	1	VYHOVUJE
17	3.PATRO	1	VYHOVUJE
18	2.PATRO	1	VYHOVUJE
19	2.PATRO	1	VYHOVUJE
20	2.PATRO	1	VYHOVUJE
21	1.PATRO	1	VYHOVUJE
22	1.PATRO	1	VYHOVUJE
23	1.PATRO	1	VYHOVUJE
24	PŘÍZEMÍ	1	VYHOVUJE
25	PŘÍZEMÍ	1	VYHOVUJE
26	PŘÍZEMÍ	1	VYHOVUJE
27	PŘÍZEMÍ	1	VYHOVUJE
28	PŘÍZEMÍ	1	VYHOVUJE
29	PŘÍZEMÍ	1	VYHOVUJE
30	PŘÍZEMÍ	1	VYHOVUJE
31	PŘÍZEMÍ (SONJA)	1	VYHOVUJE
32	PŘÍZEMÍ (SONJA)	1	VYHOVUJE
33	1.PP	1	VYHOVUJE
34	1.PP	1	VYHOVUJE
35	1.PP	1	VYHOVUJE

**OZVADĚČ RE – 4 X JISTIČ SCHRACK 1/10A PRO SVÍTIDLA NO UMÍSTĚN V PŘÍZEMÍ.**

Zprávu vyhotovil: Vanččková



# ZÁPIS O KONTROLE HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

<b>ZHOTOVITEL KONTROLY</b>  <b>HAPINES s.r.o.</b> Mečislavova 16, 140 00 Praha 4, tel.241740161 IČO 25700022 Zapsán v OR nebo jiné evidenci oddíl C, vložka 62332	<b>OBJEDNAVATEL KONTROLY (VLASTNÍK / UŽIVATEL HP)</b>  SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OUDŘIČKOVA č.p. 385; 391 <span style="float: right;">727473</span>  IČO: 149 023 44
---	---

	Adresa objektu, kde jsou HP instalovány <span style="font-size: 1.2em;">OUDŘIČKOVA 385/35 727473</span>
--	--


Poř. číslo	Umístění HP	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení	Výrobní číslo	Rok výroby	Tlaková zkouška/Výměna náhradních dílů	Výsledek kontroly HP		
								Do údržby	Nezpůsobilý	Vyhovuje
1	4.N.P	P2	ETS	P6F ETS	057233	2009	2029			✓
2	5.N.P	P2	ETS	P6F ETS	057414	2009	2029			✓
3	3.N.P	P2	ETS	P6F ETS	057158	2009	2029			✓
4	1.N.P	P2	ETS	P6F ETS	058405	2009			A/E	
5	-11-	P2	KOV	6PM	026608	2026	2031/10m'			✓
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Jiné závady a doporučení: <span style="font-size: 1.2em;">NOVÝ HP - 6PM - 1x1</span>	DODANÝ MATERIÁL: <span style="font-size: 1.2em;">CESTOVNÉ 1x</span>
---	--

VYSVĚTLIVKY ZNAČEK									
Druh hasičích přístrojů	Výrobce hasičích přístrojů		Výměny náhradních dílů		Důvody odeslání HP na údržbu			Důvody vyřazení HP	
V vodní	N	Neuruppin	H	hadice/výstřik,tryska	1	provedené periodické zkoušky	A	vadný nelze předepsaným způsobem opravit	
PN pěnový	H	Hastex & Haspr	M	manometr	2	povrchová úprava nádoby			
PR práškový	K	Kodreta	NA	nárazníková armatura	3	nevyhovující náplň/plnění po použití	B	nelze bezpečně zjistit	
H halonový	T	Tepostop	TP	tlaková patrona	4	poškozené, vadné, chybějící komponenty		výrobní číslo a rok výroby HP starší 20-ti let	
CO sněhový	P	Pyrokontrol	NV	návtiek			C	HP starší 20-ti let	
	B	Bavaria	PO	pojistka	5	kompletní údržba HP dle vyhl. č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentace výrobce		HP CO <sub>2</sub> (sněhové) starší 40-ti let	
	A	Albeco	DM	ostatní drobný materiál					
Označení stavu HP	E	ETS							
4 Provozuschopnost HP	Kov	Kovoslužba	TZ	Platnost tlak. zkoušky	V	Výměna - náhrada stávajícího za jiný stejného typu a stáří s platnou TZ			
	G	Gloria							

**POUČENÍ:** Provozu nezpůsobilé hasičí přístroje je nutno odeslat oprávněnému subjektu k provedení odborného vyřazení a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona č. 125/1997 Sb. Od 1.1. 2002 dle zákona č. 185/2001 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů. Objednavatel souhlasí s odesláním HP do údržby, případně s vyřazením a jeho likvidací. Zhotovitel potvrzuje převzetí HP k provedení údržby nebo odborného vyřazení a likvidace.

Zhotovitel potvrzuje, že při kontrole hasičích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce HP. Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole hasičích přístrojů. Svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatelem) hasičích přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhl. MV č. 246/2001 Sb.

Datum provedené kontroly	Jméno a příjmení oprávněné osoby	
16.2.2026	JAROSLAV SELEHEM	
 Za zhotovitele - podpis oprávněné osoby, razítko		Za objednatele - datum, podpis odpovědného zástupce, razítko

# ZÁPIS O KONTROLE HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

<b>ZHOTOVITEL KONTROLY</b>  <b>HAPINES s.r.o.</b> Mečislavova 16, 140 00 Praha 4, tel.241740161 IČO 25700022 Zapsán v OR nebo jiné evidenci oddíl C, vložka 62332	<b>OBJEDNAVATEL KONTROLY (VLASTNÍK / UŽIVATEL HP)</b>  SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍČŮ OUDĚLOVÁ s.p. 385, 391 PRAHA 3 IČO: 149 023 44
---	---

	Adresa objektu, kde jsou HP instalovány OUDĚLOVÁ 391/34 PRAHA 3
--	--


Poř. číslo	Umístění HP	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení	Výrobní číslo	Rok výroby	Tlaková zkouška/Výměna náhradních dílů	Výsledek kontroly HP		
								Do údržby	Nezpůsobilý	Vyhovuje
1	6. VP	P2	ETS	P6F ETS	058401	2009	2029			✓
2	4. VP	P2	ETS	P6F ETS	057491	2009	2029			✓
3	2. VP	P2	ETS	P6F ETS	058642	2009	2029			✓
4	1. P.P.	P2	ETS	P6F ETS	057231	2009	2029			✓
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Jiné závady a doporučení:	DODANÝ MATERIÁL:  BĚSTOVNĚ 1x
---------------------------	-------------------------------------

VYSVĚTLIVKY ZNAČEK							
Druh hasičího přístroje	Výrobce hasičího přístroje	Výměny náhradních dílů		Důvody odeslání HP na údržbu		Důvody vyřazení HP	
V vodní	N Neuruppin	H hadice/výstřik.tryska	1	provedené periodické zkoušky	A vadný nelze předepsaným způsobem opravit		
PN pěnový	H Hastex & Haspr	M manometr	2	povrchová úprava nádoby			
PR práškový	K Kodreta	NA nárazníková armatura	3	nevyhovující náplň/plnění po použití	B nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby		
H halonový	T Tepostop	TP tlaková patrona	4	poškození, vadné, chybějící komponenty	C HP starší 20-ti let		
CO sněhový	P Pyrokontrol	NV návlek					
	B Bavaria	PO pojistka	5	kompletní údržba HP dle vyhl. č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentace výrobce	HP CO <sub>2</sub> (sněhový) starší 40-ti let		
	A Albeco	DM ostatní drobný materiál					
Označení stavu HP	E ETS						
4 Provozuschopnost HP	Kov Kov	Kovoslužba	TZ	Platnost tlak. zkoušky	V Výměna - náhrada stávajícího za jiný stejného typu a stáří s platnou TZ		
	G Gloria						

**POUČENÍ:** Provozu nezpůsobilé hasičí přístroje je nutno odeslat oprávněnému subjektu k provedení odborného vyřazení a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona č. 125/1997 Sb. Od 1.1. 2002 dle zákona č. 185/2001 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů. Objednavatel souhlasí s odesláním HP do údržby, případně s vyřazením a jeho likvidací. Zhotovitel potvrzuje převzetí HP k provedení údržby nebo odborného vyřazení a likvidace.

Zhotovitel potvrzuje, že při kontrole hasičích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce HP. Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v zápisu o kontrole hasičích přístrojů. Svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatelem) hasičího přístroje ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhl. MV č. 246/2001 Sb.

Datum provedené kontroly	Jméno a příjmení oprávněné osoby	
16.2.2026	JAROSLAV BELEHEM	
 Za zhotovitele - podpis oprávněné osoby, razítko		Za objednavatele - datum, podpis odpovědného zástupce, razítko

# DOKLAD č. 16-2-16/rok 2016

## o vyřazení hasicího přístroje z používání

v souladu s odst. 9, § 9, vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentace výrobce

### Oprávněná osoba

Obchodní firma (PO*);	HAPINES s.r.o.
Telefon	241740161
Sídlo (PO*); Trvalý pobyt (FO*)	Mečislavova 16, 140 00 Praha 4
IČO	25700022
Zápis do OR/ŽR	Krajský obchodní soud v Praze, oddíl C, vložka 62332

\*PO - právnická osoba

\*FO - fyzická osoba

### Vlastník (uživatel) hasicího přístroje

Obchodní firma (PO*); Jméno, příjmení (FO*)	SV OADRÍKTOVA č.p.
Sídlo (PO*); Trvalý pobyt (FO*)	385, 391, PRAHA
IČO	149 02347
Zápis do OR/ŽR	

Poř. číslo	Druh HP	Výrobce HP	Typové označení	Výrobní číslo/rok	Důvod vyřazení z užívání
1.	práškový	ETS	P6F ETS	058405/2009	*A/C
2.					*
3.					*
4.					*
5.					*
6.					*
7.					*
8.					*
9.					*
10.					*
11.					*
12.					*
13.					*
14.					*

### LEGENDA důvodu vyřazení HP v souladu s odst. 9, § 9, vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb:

- \* a) vadný, nelze předepsaným způsobem opravit
- \* b) nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
- \* c) HP starší 20 let, HP CO<sub>2</sub> (sněhové) starší 40 let

Vyřazení HP provedla oprávněná (zmocněná) osoba v souladu s právními předpisy a průvodní dokumentací výrobce.

Vlastník (uživatel) HP potvrzuje podpisem, že byl oprávněnou osobou poučen, že vyřazené HP pro účely zák. č. 125/1997 Sb. o odpadech v platném znění (od 1.1. 2002, zák. č. 185/2001 Sb.) a vyhl. M Ž P č. 337/1997 Sb. tj. katalog odpadů, jsou považovány za nebezpečný odpad.

V PRAZE dne 16.2.2016



podpis oprávněné osoby

.....  
podpis vlastníka (uživatele) HP